



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: hp d2460 liga e carro de impressao bate nas laterais**

**Subject: Re: hp d2460 liga e carro de impressao bate nas laterais**

Enviado por: ASC

Enviado em: 31/07/2015 10:00:23

Ola amigo! Você verificou o encoder fita? Pois se o mesmo tiver danificado pode ocorrer esse tipo de problema, o sensor do carro de impressão faz a leitura do encoder fita, fazendo com que o carro de impressão se mova de um lado para o outro, quando o encoder esta danificado o sensor do carro não consegue fazer a leitura do mesmo ai o carro de impressã fica tipo desgovernado.  
- Mas se você ja colocou outro e problema persiste, coloque outra placa do carro de impressão e faça o teste novamente.