



**Forum: LASER**

**Topic: Hp Laserjet CM1415fn**

**Subject: Re: Hp Laserjet CM1415fn**

Enviado por: BuGer

Enviado em: 31/07/2015 10:18:18

Citando:

BuGer escreveu:

Citando:

BuGer escreveu:

Boa Noite! Galera estou com uma impressora dessa na minha bancada onde identifiquei 2 resistores torrados, o problema é que não dá pra ver a referência. Gostaria de saber se alguém aí tem o esquema que possa me dar uma mão.

Boa Noite! galera a serigrafia dos resistores na placa são o R106 e R105 na fonte primária. o partnumber da placa é RM17830. É a placa fonte secundária.

Gente consegui as referências dos resistores o R105 é de 10k e o R106 0,1R. Agora tenho outra dúvida. O transistor dessa fonte é o 10N60E e está em curto, procurando em minha cidade só encontrei o 10N90E, eles são compatíveis? alguém tem o datasheet desses dois componentes que possa me disponibilizar para que possa verificar se são compatíveis?