



Forum: LASER

Topic: Sharp al 2031

Subject: Re: Sharp al 2031

Enviado por: pedropar

Enviado em: 05/08/2015 14:58:44

verificou as unhas de separação do rolo fusor se tem chugeira de toner