



Forum: OUTROS

Topic: kyocera km 2820 calibrar o revelador

Subject: Re: kyocera km 2820 calibrar o revelador

Enviado por: Passira

Enviado em: 06/08/2015 23:08:59

Citando:

BERLIM escreveu:

arx esse eo defeito tanto copia como impressao sai assim

<http://i.imgur.com/Dc2KIIG.jpg> align=right]<http://i.imgur.com/Dc2KIIG.jpg>

Boa noite Berlim!

Será preciso desmontar a frente da maquina para ter acesso a passagem de registro e retirar as fitas guias do rolo de registro. Outra possibilidade que caysa isso é o DK-150 estufado.