



Forum: LASER

Topic: Brother 8890 DW - atolando papel - apos troca fusão.

Subject: Brother 8890 DW - atolando papel - apos troca fusão.

Enviado por: svierzoski

Enviado em: 08/08/2015 10:35:27

Bom dia a todos.

Procurei algumas informações no google, e acabei encontrando o forum.

Trabalhei bastante com matricial e Jato de tinta e laser estou começando.

Tenho Brother 8890 DW.

Troquei a pelicula fusora, rolo pressor, e também rolo de limpeza do fusor.

E agora ao imprimir ou copia/scanner.

Ele chega imprimir porém sempre o inicio da copia, de 10 a 20% do inicio da copia ele fica distorcido, como se tivesse pesado para passar pela fusão.

E acaba que ao concluir a impressão, informa papel atolado, mais não tem papel atolado.

Pelo que consegui entender parece que está muito pesado o inicio ...

Alguém teria alguma informação por favor, onde estou errando.

Muito obrigado.