



Forum: LASER

Topic: SANSUNG SCX 4200

Subject: Re: SANSUNG SCX 4200

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/08/2015 08:22:42

Pode ser várias coisas, mais o mais provável e mau contato do cartucho com a impressora, e para ser mais específico é o contato do PCR.