



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: SCX4623 - Fusor esquentando de mais. Essa placa fonte pega reparo?

Subject: SCX4623 - Fusor esquentando de mais. Essa placa fonte pega reparo?

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 09/08/2015 10:05:51

Bom dia amigos ... Estou com uma SCX4623 que deu entrada com o rolo de pressão colado no rolo fusor. Desgrudei os rolos e perdi o rolo de pressão mas logo o substitui. Testei o termistor e ta show ... Só que ela imprime umas 5 cópias seguidas e o termostato (duplo) pára. Aí abro bato ele volta. Imprime mas uma pequena quantidade seguida e ele abre de novo. Pelo que já vi, esse erro é na placa fonte, só que estou sem ter como comprar uma nova, estava querendo fazer o reparo. Tem alguém que já tenha feito alguma intervenção nessa placa com esse mesmo defeito e tenha dado certo?? Estava pensando de trocar o triac ... mas será que só o triac é responsável por esse erro ?? Grato.