



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL**

**Subject: Re: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL**

Enviado por: ASC

Enviado em: 10/08/2015 14:13:42

Ola amigo! A Brother MFC-8890, o fusor não usa pelicula metalica, não é necessario lubrificação, a lubrificação é somente para as brothers mais novas, as que usam pelicula metalica.