



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP 3510

Subject: HP 3510

Enviado por: vmschroeder

Enviado em: 15/08/2015 11:37:34

Minha impressora HP 351 dá erro de PORTA FRONTAL....Como se estivesse aberta e não está.....alguém sabe onde fica o sensor e como posso resolver??????