



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp lasejet p2030

Subject: Re: hp lasejet p2030

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 21/08/2015 12:12:53

Teclost

Troque os mancais do rolo de pressão se não resolver é a película ou o rolo de pressão de má qualidade que é comum acontecer.

Simionato