



Forum: LASER

Topic: erro 935.10 lexmark x264 dn

Subject: Re: erro 935.10 lexmark x264 dn

Enviado por: AlvaroLoc

Enviado em: 21/08/2015 20:55:45

Pode ser também a unidade laser. O motor não consegue chegar na velocidade normal.