



Forum: LASER

Topic: Samsung ML 1665 abrindo termostato - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung ML 1665 abrindo termostato

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/08/2015 12:33:12

Citando:

pedropar escreveu:

Citando:

gilmar_gh1 escreveu:

Citando:

ASC escreveu:

Provavelmente o tric da fonte esta com problema, o triac se eu não me engano é o BTA416Y, faça a substituição do mesmo e faça o teste novamente.

Fiz a substituição, resolveu Muito obrigado a Vc e ao Pedropar pela atenção

obrigado pela resposta e agradecimento

E complementando com a minha participação limite de 3500 participações, sobre esta dica que recebi em consulta junto ao departamento técnico da Distribuidora Cogra, sobre o problema de colagem dos rolos do fusor nos equipamentos Samsung e aqui repassei a informação em maio de 2010.

E fica então o Registro e a certeza de que todos aprendemos bastante nestes anos.

Encerro minha participação no Portal e vou falar com o Marcelo para ficar apenas como moderador.

Um grande abraço a todos.

arx