



**Forum: LASER**

**Topic: Samsung ML 1665 abrindo termostato - SOLUCIONADO**

**Subject: Re: Samsung ML 1665 abrindo termostato**

Enviado por: pedropar

Enviado em: 25/08/2015 16:16:25

Citando:

arx escreveu:

Citando:

pedropar escreveu:

Citando:

gilmar\_gh1 escreveu:

Citando:

ASC escreveu:

Provavelmente o tric da fonte esta com problema, o triac se eu não me engano é o BTA416Y, faça a substituição do mesmo e faça o teste novamente.

Fiz a substituição,resolveu Muito obrigado a Vc e ao Pedropar pela atenção

obrigado pela resposta e agradecimento

E complementando com a minha participação limite de 3500 participações, sobre esta dica que recebi em consulta junto ao departamento técnico da Distribuidora Cogra, sobre o problema de colagem dos rolos do fusor nos equipamentos Samsung e aqui repassei a informação em maio de 2010.

E fica então o Registro e a certeza de que todos aprendemos bastante nestes anos.

Encerro minha participação no Portal e vou falar com o Marcelo para ficar apenas como moderador.

Um grande abraço a todos.

arx

Eu com todo esse tempo sou um registro da sua participação ativa. te segui sempre de perto vendo e aprendendo por todos os postes com muita firmeza tecnica e conclusiva.

voce sempre foi muito amigo de todods este forum te deve muito,sem voce acho que não teria essa repercursão e continuidade.

voce sempre levou o forum em alto nivel

espero que continue ativo,com os seus conhecimento que todos necessitamos.