



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 7040 - Rolo fusor arranhado

Subject: Re: Brother DCP 7040 - Rolo fusor arranhado

Enviado por: pedropar

Enviado em: 28/08/2015 15:48:46

deve ser a unha de separação,se voce usa muito a impressora ,melhor trocar de marca estão dizendo que kiocera ta melhor para grande volume