



**Forum: LASER**

**Topic: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL**

**Subject: Re: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL**

Enviado por: svierzoski

Enviado em: 28/08/2015 16:17:15

Obrigado pela resposta,

O que ocorre, mando fazer copia, imprime perfeitamente, só que no inicio do papel fica pouco distorcido, 5% do inicio da impressão,.

Chega a imprimir toda a pagina certinho, e ao concluir apresenta erro.

PAP. atolado atras. - só que não fica nada atolado a impressão sai.

Nisso tenho que desligar impressora e religar.

Ai troquei a pouco os ROLETE PICKUP, achando que eles poderiam estar ocasionando o atraso no inicio, mais não.

ALguma dica por favor, não sei mais o que fazer.