



Forum: LASER

Topic: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL

Subject: Re: BROTHER MODELO NOVO - TN 750 - ATOLANDO PAPEL

Enviado por: dscmanga

Enviado em: 28/08/2015 23:22:03

Boa noite @svierzoski

Verifique se o sensor da rampa de subida está voltando a posição. Ele pode estar travando após a passagem do papel o que ocasiona a mensagem de atolamento.

Tente movimenta-lo com os dedos e verifique se ele não enrosca.