



**Forum: LASER**

**Topic: Brother 8890 DW - atolando papel - apos troca fusão.**

**Subject: Re: Brother 8890 DW - atolando papel - apos troca fusão.**

Enviado por: dscmanga

Enviado em: 28/08/2015 23:30:18

Citando:

svierzoski escreveu:

Galera, alguem da uma força.

Acabei de trocar os rolete Pickup, e continuo na soffrencia srsrsrs

Alguma dica por favor.

Pode ser o rolamento, verifique se estão rodando livre, a questão do atolamento pode ser a limpeza no sensor onde ficam ligados os 2 termistors, no canto direito. Verifique também se o atuador está voltando porque pode estar enroscando após a subida da folha.