



Forum: LASER

Topic: HP CP2025 - Fonte Queimada (ligado em 220) erro 58.04

Subject: Re: HP CP2025 - Fonte Queimada (ligado em 220) erro 58.04

Enviado por: tecnicodaniel

Enviado em: 30/08/2015 15:40:47

boa tarde amigo

estou com uma placa fonte aqui também do mesmo modelo, só que meu problema é que ela queimou, eu troquei os componentes queimados mais agora ela só sai 0,2 volts na placa que deveria sair 3,3 volts.

alguém saberia resolver esse problema?