



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG CLP-315 >>>

Subject: Re: SAMSUNG CLP-315 >>>

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 21/09/2015 09:30:55

Gabriel

Pegue o manual de serviço e veja como fazer a remoção da transfer belt e observe se não está rasgada ou com sensor sujo.

Simionato