



Forum: JATO DE TINTA

Topic: IMPRESSORA HP F4180 - COPIA SAINDO REDUZIDA

Subject: Re: IMPRESSORA HP F4180 - COPIA SAINDO REDUZIDA

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 26/09/2015 14:09:04

Pode ser necessário fazer o reset dela ou se o reset não funcionar, o painel pode estar com defeito.

Reset: Retire o cabo de energia de trás da impressora. Com o cabo desconectado, aperte e segure "Cancelar + Tipo de Papel" ou "Liga/desliga + Cancelar", pressionando esses dois botões reconecte o cabo de energia. Como não há visor neste modelo, ela não vai pedir para selecionar o idioma. Já em relação ao alinhamento, quando a página for impressa, coloque no vidro do escâner e com o cabo USB desconectado, aperte o botão digitalizar, o led do power piscará por algum tempo, logo após o alinhamento estará completo.

Teste físico: Com a impressora ligada e com papel na bandeja pressione: "Cancelar + Cópia colorida", a página de autoteste será impressa.