



**Forum: LASER**

**Topic: Okidata C331 unidade fusora.**

**Subject: Re: Okidata C331 unidade fusora.**

Enviado por: RMP

Enviado em: 30/09/2015 20:44:03

Olá, boa noite !

Por qual motivo você precisa de uma unidade fusora nova para a sua Oki C331 ?

Se for devido ao Erro 908 posso lhe ajudar com seu próprio fusor. Não há a necessidade de trocar o fusor por causa desse erro !!!

Caso queira entrar em contato: [rafael.alvizi@hotmail.com](mailto:rafael.alvizi@hotmail.com)

Att.

Rafael