



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Problema na RICOH MP C6501

Subject: Re: Problema na RICOH MP C6501

Enviado por: marcioryork

Enviado em: 01/10/2015 21:46:38

Aparentemente vc tem um problema no amarelo que parece ser a Belt, vc já fez uma limpeza no rolo de transferência Yellow ? (rolo que fica dentro da Belt de tranferencia), e também já verificou a unidade Yellow? (substituir).