



Forum: LASER

Topic: hp p1102w

Subject: hp p1102w

Enviado por: BERLIM

Enviado em: 09/10/2015 17:21:27

luz laranja piscando

ja testei sensor troquei o cartucho,ate testei a placa fonte en outra carcaça e ela da o mesmo erro
nao chega nem a esquentar o fusor