



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Congestionamento de Papel HP Ink Advantage 3516**

**Subject: Re: Congestionamento de Papel HP Ink Advantage 3516**

Enviado por: alonso

Enviado em: 12/10/2015 15:43:43

Olá parceiro,

São varias coisas que podem dar esse defeito,

Sensor de saida do papel quebrado ou fora de posição.

Engrenagem do decoder quebrada. É aquele disco que fica do lado esquerdo da maquina no eixo principal, pode estar sujo tambem.este disco é responsável pelo posicionamento do papel.

Espero ter ajudado