



**Forum: LASER**

**Topic: Brother HL 5350dn Demorando pra ficar pronta.**

**Subject: Re:**

Enviado por: jardeljd

Enviado em: 13/10/2015 18:08:02

Daniel, faz a seguinte simulação: desliga ela,liga com a tampa frontal aberta,quando a luz de status ficar vermelha,rapidamente vc pressiona botao Go por 7(sete) vezes.

Vc sabera se esse procedimento deu certo,quando todas as luzes piscarem duas vez simultaneamente apos 2 segundo,se nao,repita a operação.  
esse é o processo de descondesaço. espero ter ajudado.