



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Epson L200 queimando transistores A2222 e C6144

Subject: Epson L200 queimando transistores A2222 e C6144

Enviado por: valdirrodrigues

Enviado em: 16/10/2015 19:16:38

Boa noite, estou com uma l200, que estava com o cabeçote entupido, fiz a limpeza, coloquei no lugar, mandei fazer a limpeza pelo software, a impressora apagou, encontrei na placa logica os transistores A2222 e C6144 em curto, comprei os transistores fiz a troca e liguei a impressora, ligou e desligou, testei os transistores eles estão em curto de novo, tens ideia do que poderia estar fazendo com que eles entrem em curto.

Desde ja agradeço pela colaboração.