



Forum: LASER

Topic: HP Color Laserjet CP 1025

Subject: Re: HP Color Laserjet CP 1025

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 27/10/2015 17:10:51

Alguém conseguiu resolver esse pepino pois recebi duas impressoras dessa de um cliente com o mesmo problema. Só que no meu caso, ela já começa a estalar as engrenagens sem ter nenhum cartucho dentro. Já vi que tem uma engrenagem no canto inferior direito que não geira, só que já desmontei tudo e não achei erro algum.

O efeito foi gerado depois que o cliente forçou o carrossel pra tirar o toner na marra.