



Forum: LASER

Topic: BROTHER 8085 COM BARULHO NO CARTUCHO DE TONER

Subject: Re: BROTHER 8085 COM BARULHO NO CARTUCHO DE TONER

Enviado por: ASC

Enviado em: 30/10/2015 14:53:27

Ola amigo! Ja verificou o conjunto de engrenagens da impressora? Pode ser que a engrenagem pião e a engrenagem acoplamento pião esteja com os dentes quebrados, dê uma verificada. retire o conjunto e verifique essas engrenagens.

<http://imgur.com/kVUIQ0U>

<https://www.tc9.com.br/kit-de-engrenagens-movimentacao-do-cartucho-de-toner-brother-dcp-8060-dcp-8065-dcp-8070-dcp-8080-dcp-8080-mfc-8890.html>