



Forum: LASER

Topic: ERRO 02-000 / SAMSUNG SCX-5635FN

Subject: Re: ERRO 02-000 / SAMSUNG SCX-5635FN

Enviado por: Visitante

Enviado em: 03/11/2015 11:33:25

Tire a unidade fusora e verifique se o termostato está colado, ele tem q fazer um barulho tipo de um chocalho nos dois, se estiver colado dê uma batida na mesa para soltar, se estiver ok, verifique o termistor que provavelmente deva estar muito sujo de pó de toner ou rompido. Se o termostato estiver ok e o termistor estiver limpo e ainda assim aparecer a mensagem de erro, provavelmente o termistor esteja com defeito necessitando a troca. Baixe o manual de serviço dessa impressora que mostra como fazer a retirada e como desmontar a unidade fusora.