



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Epson L200 queimando transistores A2222 e C6144**

**Subject: Re: Epson L200 queimando transistores A2222 e C6144**

Enviado por: fkenjik

Enviado em: 09/11/2015 12:37:12

Muito provavelmente na limpeza a cabeça não secou e entrou em curto, queimando o Q1 E Q2.