



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Deskjet 4625 Ink Advantage sofreu queda

Subject: HP Deskjet 4625 Ink Advantage sofreu queda

Enviado por: alojadomauro

Enviado em: 21/11/2015 14:17:02

Pessoal,

esta impressora há um tempo atras eu havia feito a manutenção com a troca do sistema de tração do papel, onde por causa de uma engrenagem delicada tive de trocar tudo.

Meses depois a cliente me ligou pois essa impressora caiu de cima e uma mesinha e nada unionada, então imaginei, pronto virou uma paçoca por dentro.

Mas embora com a queda apenas desalinhou as engrenagens da tração de papel e os suportes de parafusos que prendem a tampa interna mais da metade se foram, o mecanismo está perfeito exceto por um detalhe e esse detalhe que venho perguntar a vocês pois não estou achando onde ele se conecta na placa lógica e temo que tenha arrebentado os pinos de contato.

É o sensor da tampa do scanner, que era para acusar a tampa aberta e assim mover o carro dos cartuchos para o ponto de substituição dos mesmos.

Não estou vendo na placa lógica onde ele se conecta pois justamente como citei antes, não encontrei os pontos de contatos na mesma e eu sinceramente não me lembro da sua posição.

Alguém por favor tem uma foto ou diagrama para me mostrar seu local de conexão? E assim esse local é ido pro espaço com a queda, há alguma maneira de fazer o reparo ou mesmo que não haja, para que ela faça a troca dos cartuchos?

Só essa minha dúvida pois por incrível que pareça ela está funcionando normalmente, apenas o sensor que citei que não sei como fazer.

Desde já meus agradecimentos