



Fórum Impressoras...

Forum: LASER

Topic: HP LASERJET M125a

Subject: Re: HP LASERJET M125a

Enviado por: Giovanniw

Enviado em: 25/11/2015 08:19:58

Confere se o atuador do sensor não está agarrando...