



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: MULTIFUNCIONAL COLORIDA XC2132/CS510**

**Subject: MULTIFUNCIONAL COLORIDA XC2132/CS510**

Enviado por: gretter

Enviado em: 26/11/2015 17:36:00

Tenho varias destas multifuncionais lexmark XC 2132 E CS510 que são iguais meu problema é que o Fotocondutor é para 40 K porém antes disso ela acusa no painel que precisa trocar a unidade de imagem ten como resetar isso por que a imagem está muito boa não tem por que trocar ?