



Forum: LASER

Topic: Hp 1102w erro fusivel 50.0

Subject: Re: Hp 1102w erro fusivel 50.0

Enviado por: Liontec

Enviado em: 02/12/2015 11:38:07

Bom dia ! Prezado, cuidado com o que lê nos tópicos, tem um monte de curioso postando besteira. Sabe aonde fica o themostato dessa impressora? Em lugar nenhum, pois essa máquina não trabalha com themostato , nem termistor, nem lâmpada, sim resistência em cerâmica. Um monte de curioso falando besteira. Verifique e meça a continuidade da fusão, seu fúsivel, pois o defeito se encontra la, ou a resistência rachou