



**Forum: LASER**

**Topic: sharp AL-2040CS**

**Subject: Re: sharp AL-2040CS**

Enviado por: Lontec

Enviado em: 02/12/2015 11:42:20

Bom dia ! Verifique revelador, cilindro, e lâmina, e claro, se tem toner também. Isso é simples de resolver, e de uma olhada no esta da fusão