



Forum: LASER

Topic: Laserjet hp p1606 travando folha no fusor.

Subject: Laserjet hp p1606 travando folha no fusor.

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 11/12/2015 15:11:38

Boa tarde a todos.

Anteriormente foi trocado a película metálica desse fusor e agora, 3 meses depois, a mesma retorna com o problema mencionado. Pois bem, no momento da troca não foi trocado também a graxa que fica entre a resistencia e a película. Ao desmontar o fusor e girar manualmente, hora a película gira, hora não gira, achei que pudesse ser a borracinha em formtao de catraca que agarra na película e faz ela girar, so que usando de vasillina comum (bem pouca) a mesma melhorou consideravelmente no quesito de giro, ou seja, passou a girar conforme eu giro o rolo pressor.

Os amigos saberiam me dizer se a solução seria somente a troca da graxa dessa película, ou deveria fazer a troca também dessa engrenagem preta de boracha, ou até mesmo a bucha, pois com desgaste ela poderia fazer com que a borracha não tivesse tração na película...?

Então, amigos, alguém saberia me informar e me ajudar com esse pepino??