



**Forum: LASER**

**Topic: Laserjet hp p1606 travando folha no fusor.**

**Subject: Re: Laserjet hp p1606 travando folha no fusor.**

Enviado por: ASC

Enviado em: 12/12/2015 22:45:43

Ola amigo! Toda vez que você substituir a pelicula do fusor você tambem deve refazer a lubrificação, lembrando que a graxa para pelicula metalica é uma e para pelicula de teflon é outra.