



Forum: LASER

Topic: BROTHER 8080 - Problema para fazer duplex

Subject: Re: BROTHER 8080

Enviado por: eanes25

Enviado em: 17/12/2015 14:04:49

Amigão, caso faça algo e não tenha funcionado, terá que desmontar o equipamento e verificar o atuador do sensor frente/verso. Esse atuador fica no interior da máquina (interior mesmo). Como ele fica preso com o auxílio de uma mola pequena, ocorre desta mola soltar e o atuador ficar "frouxo" dentro da máquina. Sugiro desmontar com o auxílio do service manual.

Att.

