



Forum: LASER

Topic: IMPRESSORA HP P-4015 COM ATOLAMENTO EMBAIXO DO TONER

Subject: Re: IMPRESSORA HP P-4015 COM ATOLAMENTO EMBAIXO DO TONER

Enviado por: Passira

Enviado em: 09/01/2016 00:20:18

Citando:

franciscato escreveu:

Boa tarde, estou com um problema em duas impressoras HP P-4015, onde ocorre atolamento de papel embaixo do toner, não amassa a folha, simplesmente após subir da bandeja dois, para embaixo do toner. O que estranho é que está ocorrendo no mesmo cliente com duas impressoras. Alguem já encontrou este problema. Acho difícil ser sensor, e já troquei a fusora por uma original.

Boa noite! Já verificou o papel q está sendo usado se está seco e bem solto? Pode tá ocorrendo apenas um atraso! 😊