



Forum: LASER

Topic: Problemas com unidade fusora Samsung 4551

Subject: Re: Problemas com unidade fusora Samsung 4551

Enviado por: josiasjp

Enviado em: 12/01/2016 13:42:51

Então, de dois meses p ca estou recebendo vários equipamentos Samsung 4551 com mesmo problema, colando o termostato ou queimando a resistência, no caso desse equipamento o rolo de fusão inteiro, pois o mesmo não utiliza lâmpada.