



Forum: LASER

Topic: Samsung ML 4510 erro # C#-1312

Subject: Re: Samsung ML 4510

Enviado por: Eleandro

Enviado em: 19/01/2016 22:06:23

Verifica o conector RJ45 que fica no cilindro.

Ao colocar o cilindro na máquina ele pode ter sido danificado.

Pode ser o chip do drum também .