



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: HP Officejet Pro 8610 Batendo Carro na Lateral Esquerdo**

**Subject: HP Officejet Pro 8610 Batendo Carro na Lateral Esquerdo**

Enviado por: andcmoraes

Enviado em: 22/01/2016 23:45:06

Tudo bem pessoal?

Estou com um problema com uma HP Officejet Pro 8610. Ao ligar o equipamento aparentemente tudo normal, o carro se movimenta para o lado esquerdo e em seguida para o lado direita para fazer a limpeza do cabeçote, porém ele não para no lugar e bate na lateral inclusive a correia faz um barulho deslizando da catraca do motor.

Ja troquei a fita encoder, abri a impressora verifiquei os sensores e o problema continua. O equipamento está aberto na bancada e não sei mais o que fazer.

Alguém pode ajudar?

