



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP Officejet Pro 8610 Batendo Carro na Lateral Esquerdo

Subject: Re: HP Officejet Pro 8610 Batendo Carro na Lateral Esquerdo

Enviado por: andcmoraes

Enviado em: 23/01/2016 15:14:58

Resolvi galera. O cabo flat do carro estava danificado. Troquei e ficou resolvido.

obg 🍷