



Forum: LASER

Topic: Problema HP P2055dn ATOLAMENTO NA ÁREA DO CARTUCHO

Subject: Re: Problema HP P2055dn ATOLAMENTO NA ÁREA DO CARTUCHO

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 23/01/2016 19:54:31

amigo você já deu uma olhada no solenoide responsável da bandeja