



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Lexmark x646 Erro 298.02 Scanner ausente ou cabo desconectado

Subject: Re: Erro 298.02 Scanner ausente ou cabo desconectado

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 25/01/2016 11:58:02

amigo você pensou que pode ser o lsu que esteja sujo ou danificado ?