



Forum: MATRICIAL

Topic: EPSON LX-300+II não imprime pela porta paralela (PT)

Subject: EPSON LX-300+II não imprime pela porta paralela (PT)

Enviado por: Visitante

Enviado em: 25/01/2016 21:45:03

Olá pessoal!

Este é o meu primeiro tópico e estou com um problema muito sério com uma impressora de um cliente,

que reclamou que a impressora não imprimia.

Fazendo testes na bancada, ela imprimia normalmente pela porta USB, mas não imprimia pela porta paralela.

Suspeitei logo da placa CPU (placa lógica), mas mesmo trocando ela o problema persiste.

Troquei também a placa Fonte, mas o erro persiste.

Alguém já teve esse problema com esse modelo de impressora (EPSON LX-300+II)?

O que eu posso fazer?

Existe uma configuração específica para esse modelo de impressora na BIOS do computador?