



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Subject: Re: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Enviado por: Rodrigorfo

Enviado em: 28/01/2016 12:29:25

Parceiro.. um dos grandes problemas por esta saindo apagando é na unidade a laser que esta com alguma sujeira.

Retire a unidade a laser e com um flanela de micro fibra limpe o espelho da unidade, mas com cuidado, ja peguei um problema desse e resolvi assim !