



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Subject: Re: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Enviado por: pedropar

Enviado em: 28/01/2016 15:08:03

primeiro troca o cartucho de toner ,depois tem que ver a unidade de cilidro limpar bem tudo.