



Forum: LASER

Topic: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Subject: Re: BROTHER DCP 7065 IMPRESSAO E XEROX SAI UM LADO MAIS APAGADO DO QUE O OUTRO

Enviado por: Rafatecnico

Enviado em: 29/01/2016 22:38:41

Então pode ser a fonte de alta tensão a HVPS