



Forum: LASER

Topic: Brother MFC-8952DW erro 72 impossívél imprimir

Subject: Brother MFC-8952DW erro 72 impossívél imprimir

Enviado por: Marcelo121

Enviado em: 02/02/2016 11:09:55

Prezados,

Preciso de ajuda nesta, fiz o procedimento no laser conector solda fria, limpeza, reset, no fusor tem tensão de 127VCA mas não tem corrente na lampada, algum colega poderia me ajudar?

Obrigado.